

**CIRCULAR 454135-5006**

**AUDI, VW,SKODA AFN 2.5 TDI 150/180CV**

**DATOS DE INTERES:**

**LA PERDIDA DE ACEITE POR EL TURBOCOMPRESOR EN ESTOS MOTORES ES OCACIONADA, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS, POR LA OBSTRUCCION DEL FILTRO DEL RESPIRADERO DEL MOTOR O LA ROTURA DE LA MEMBRANA DEL EVAPORIZADOR DE GASES. EN ESTOS CASOS ES NECESARIO SUSTITUIR EL FILTRO POR UNO NUEVO.**



REF. 059 103 464B

FILTRO OBSTRUIDO Y MEMBRANA ROTA

Departamento técnico.

[www.turboscordoba.com](http://www.turboscordoba.com)